

Tamura

LA02P085S03

Varenummer:

LA02P085S03

Producent / Mærke:

Tamura

Produkt beskrivelse

SENSOR

Dataark:

[1.LA02P085S03.pdf](#)
[2.LA02P085S03.pdf](#)

RoHs Status

Blyfri / RoHS-kompatibel

Lager tilstand

6260 pcs stock

Skib fra

Hong Kong

Forsendelsesmåde

DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ANMODNING OM TILBUD](#)

Billede kan være repræsentation. Se specifikationer for produktdetaljer.

Specifikationer for LA02P085S03

| | |
|-----------------------------|--|
| VARENUMMER | LA02P085S03 |
| FABRIKANT | Tamura |
| BESKRIVELSE | SENSOR |
| BLYFRI STATUS / ROHS STATUS | Blyfri / RoHS-kompatibel |
| M/ENGDE TILG/ENGELIG | 6260 pcs |
| DATABLAD | 1.LA02P085S03.pdf 2.LA02P085S03.pdf |
| SPÆNDING - SUPPLY | 2.97 V ~ 3.63 V |
| SERIE | LA02P |
| SENSORTYPE | Hall Effect, Open Loop |
| FØLSOMHED | 15.5mV/A |
| RESPONSTID | 1µs |
| POLARISERING | Bidirectional |
| EMBALLAGE | Bulk |
| PAKKE / TILFÆLDE | Module |
| PRODUKTION | Ratiometric, Voltage |
| ANDRE NAVNE | 9-LA02P085S03ZY MT7418 |
| DRIFTSTEMPERATUR | -40°C ~ 100°C |
| ANTAL KANALER | 1 |
| MONTERINGSTYPE | Through Hole |
| LINEARITET | ±1% |
| BLYFRI STATUS / ROHS STATUS | Lead free / RoHS Compliant |
| FREKVENNS | DC ~ 300kHz |
| TIL MÅLING | AC/DC |
| DETALJERET BESKRIVELSE | Current Sensor 85A 1 Channel Hall Effect, Open Loop Bidirectional Module |
| STRØM - FORSYNING (MAX) | 10mA |
| NUVÆRENDE - SENSING | 85A |
| NØJAGTIGHED | ±1% |

Relaterede tags

| | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| Tamura LA02P085S03 | LA02P085S03 Distributør | LA02P085S03 Leverandør |
| LA02P085S03 pris | LA02P085S03 Billeder | LA02P085S03 Image |
| LA02P085S03 PDF Datablad | LA02P085S03 Download datablad | LA02P085S03 datablad |
| LA02P085S03 lager | Køb LA02P085S03 | Køb Tamura LA02P085S03 |
| Tamura LA02P085S03 | Tamura Leverandør | Tamura Distributør |
| Tamura LA02P085S03 | | |

Relaterede produkter

| | |
|---|--|
| <p>LA050URD32TTI1800 producenter: Hamlin / Littelfuse Beskrivelse: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT På lager: 125 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>LA01P170S05 producenter: Tamura Beskrivelse: SENSOR På lager: 4602 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>LA02P054S03 producenter: Tamura Beskrivelse: SENSOR På lager: 6509 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>LA03P021S05 producenter: Tamura Beskrivelse: SENSOR På lager: 8061 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>LA01P085S05 producenter: Tamura Beskrivelse: SENSOR På lager: 7438 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>LA03P035S05 producenter: Tamura Beskrivelse: SENSOR På lager: 8318 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>LA03P054S05 producenter: Tamura Beskrivelse: SENSOR På lager: 6318 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>LA03P085S05 producenter: Tamura Beskrivelse: SENSOR På lager: 6500 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>LA050URD32LI1800 producenter: Hamlin / Littelfuse Beskrivelse: FUSE SQUARE 1.8KA 500VAC RECT På lager: 153 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>LA01P054S05 producenter: Tamura Beskrivelse: SENSOR På lager: 8000 pcs</p> <p>RFQ</p> |
| <p>LA02P035S03 producenter: Tamura Beskrivelse: SENSOR På lager: 8292 pcs</p> <p>RFQ</p> | <p>LA02P021S03 producenter: Tamura Beskrivelse: SENSOR På lager: 8433 pcs</p> <p>RFQ</p> |