



TDK Corporation

HHM1596A1

Varenummer:	HHM1596A1
Producent / Mærke:	TDK Corporation
Produkt beskrivelse	BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805
Dataark:	HHM1596A1.pdf
RoHS Status	Blyfri / RoHS-kompatibel
Lager tilstand	493437 pcs stock
Skib fra	Hong Kong
Forsendelsesmåde	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

ANMODNING OM TILBUD

Billede kan være repræsentation. Se specifikationer for produktdetaljer.

Specifikationer for HHM1596A1

VARENUMMER	HHM1596A1
FABRIKANT	TDK Corporation
BESKRIVELSE	BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805
BLYFRI STATUS / ROHS STATUS	Blyfri / RoHS-kompatibel
M/ENGDE TILGÆNGELIG	493437 pcs
DATABLAD	HHM1596A1.pdf
SERIE	HHM
TILBAGEFALD (MIN)	10dB
FASEFORSKEL	180° ±15°
EMBALLAGE	Tape & Reel (TR)
PAKKE / TILFÆLDE	0805 (2012 Metric)
ANDRE NAVNE	445-3386-2
MONTERINGSTYPE	Surface Mount
FUGTFØLSOMHEDSNIVEAU (MSL)	1 (Unlimited)
BLYFRI STATUS / ROHS STATUS	Lead free / RoHS Compliant
INDSÆTNINGS TAB (MAX)	1.0dB
IMPEDANS - UBALANCERET / BALANCERET	50 / 100 Ohm
FREKVENSOMRÅDE	3.1GHz ~ 4.9GHz
DETALJERET BESKRIVELSE	RF Balun 3.1GHz ~ 4.9GHz 50 / 100 Ohm 0805 (2012 Metric)

Relaterede tags

TDK Corporation HHM1596A1	HHM1596A1 Distributør	HHM1596A1 Leverandør
HHM1596A1 pris	HHM1596A1 Billeder	HHM1596A1 Image
HHM1596A1 PDF Datablad	HHM1596A1 Download datablad	HHM1596A1 datablad
HHM1596A1 lager	Køb HHM1596A1	Køb TDK Corporation HHM1596A1
TDK Corporation HHM1596A1	TDK Corporation Leverandør	TDK Corporation Distributør
TDK Corporation HHM1596A1		

Relaterede produkter

<p>HHM1589E1 producenter: TDK Corporation Beskrivelse: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/200 0805 På lager: 435579 pcs RFQ</p>	<p>HHM1570B1 producenter: TDK Corporation Beskrivelse: BALUN 4.9GHZ-5.95GHZ 50/100 0805 På lager: 162835 pcs RFQ</p>
<p>HHM1711D1 producenter: TDK Corporation Beskrivelse: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/100 0603 På lager: 180690 pcs RFQ</p>	<p>HHM1595A1 producenter: TDK Corporation Beskrivelse: BALUN 3GHZ-8GHZ 50/100 0805 På lager: 163352 pcs RFQ</p>
<p>HHM1591D1 producenter: TDK Corporation Beskrivelse: BALUN 350MHZ-470MHZ 50/100 0805 På lager: 466597 pcs RFQ</p>	<p>HHM1583B1 producenter: TDK Corporation Beskrivelse: BALUN 3.1GHZ-4.9GHZ 50/100 0805 På lager: 404898 pcs RFQ</p>
<p>HHM1711E1 producenter: TDK Corporation Beskrivelse: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 0603 På lager: 796296 pcs RFQ</p>	<p>HHM1711Q1 producenter: TDK Corporation Beskrivelse: BALUN 2.3GHZ-3.8GHZ 50/100 0603 På lager: 836875 pcs RFQ</p>
<p>HHM17125D1 producenter: TDK Corporation Beskrivelse: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 På lager: 496156 pcs RFQ</p>	<p>HHM1710D1 producenter: TDK Corporation Beskrivelse: BALUN 2.4GHZ-2.5GHZ 50/50 0603 På lager: 460907 pcs RFQ</p>
<p>HHM1589B1 producenter: TDK Corporation Beskrivelse: BALUN 470MHZ-710MHZ 6SMD På lager: 234016 pcs RFQ</p>	<p>HHM1603A1 producenter: TDK Corporation Beskrivelse: BALUN 2.3GHZ-2.7GHZ 50/100 4SMD På lager: 120843 pcs RFQ</p>